

## FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon

# Hey'di Industriplan

### Innledning

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Generell info | Hey'di Industriplan |
| Firma         | Hey'di AS           |

### Hoveddata

|             |   |
|-------------|---|
| Bruksområde | Hey'di Industriplan benyttes på underlag av betong innen industri, lager og andre belastede innendørs områder. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 °C både under priming og under legging av avrettingen. Det anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv. <b>Oppbevaring:</b> Lagres tørt i inntil 12 mnd. Oppbevares utilgjengelig for barn. <b>Transport:</b> Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR) |
|-------------|---|

### Tekniske beskrivelse

|  |   |
|--|---|
| Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata | Det er utarbeidet teknisk datablad og HMS-datablad for produktet. |
|--|---|

### Innemiljø/Emisjon

|  |  |
|--|--|
|  | Produktet har neglisjerbar emisjon i herdet tilstand. Produktet skal kun brukes innendørs. |
|--|--|

### Driftsinstruks

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Vedlikeholds instruks og - intervall | Daglig og periodisk vedlikehold gjøres i henhold til bruksveiledning for valgt overflatebehandling.   |
| Reparasjon/skade                     | Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel Hey'di Finsparkel. Ved store skader renskjæres sparkelsjiktet med en vinkelsliper. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter. Ved svanker i avrettingen før legging av belegget kan gulvet finavrettes med for eksempel Hey'di Best Flyt eller svankene kan flekkes med en håndsparkel, for eksempel Hey'di Finsparkel. Eventuelt kan kuler slipes ned med egnet gulvslipemaskin. Ved rehabilitering av gulv hvor det oppdages bom mellom sparkel og underlag må all sparkel i området med bom fjernes mekanisk. Arealet rengjøres så med støvsuger, primes med Hey'di Propriimer |



(se produktdatablad for riktig blandeforhold), og deretter sparkle i hullet med egnet produkt. *For mer utfyllende og oppdatert informasjon så henvises det til å studere produktdatabladet før produktet brukes. Produktdatablad kan hentes på [www.heydi.no](http://www.heydi.no).*

#### **Avfallshåndtering**

Produktet skal deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før produktet evt. brukes som fyllmasse. Produktene inneholder ikke miljøfarlig avfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.  
Avfallskoder: EAL: 150101 emballasje av papir og papp/kartong.  
EAL: 170101 betong.